



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05. www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности Невского района

Санкт-Петербург, ул. Зубковская, д. 4, тел 560-82-44

Предписание № 2-19-170/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 326 Невского района Санкт-Петербурга

(полное и сокращенное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина) - правообладателя объекта защиты)

Во исполнение распоряжения ОНД Невского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу от 02 февраля 2015 года № 2-19-170, ст. 6, 6¹ Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 04 марта 2015г. и 10 марта 2015г. проведена плановая выездная проверка объекта защиты по адресу: Санкт-Петербург, пр. Александровской фермы, д.11, Лит П.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывает ся только выполнение)
1		2	3	4
Подвал				
1.	Хозяйственные помещения, расположенные в подвале пищеблока, не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ п.1 ч.2 ст.1; ч. 1 ст.6; ч.3 ст.80. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» табл. А3 п.38.	10.03.2016г.	
2.	В подвале электросветильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника.	ППР в РФ п.42 (в).	10.03.2016г.	
3.	Выходы из подвала через общую лестничную клетку в тамбур с обособленным выходом наружу, не отделены от основной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ с изменениями от 10.07.2012г. № 117-ФЗ п.1 ч.2 ст.1; ч. 1 ст.6; п.1,ч.5 ст. 89.	10.03.2016г.	
4.	Эксплуатация электропровода светильника с видимыми	ППР в РФ п.42 (а).	10.03.2016г.	

	нарушениями изоляции		
1 этаж			
5.	Руководитель не обеспечил наличие на двери кладовой в пищеблоке (пом. 2Н № ч. пом. 27 по ПИБ плану) обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ) п.20.	10.03.2016г.
6.	Заполнение дверного проема двери кладовой в пищеблоке (пом. 2Н № ч. пом. 27 по ПИБ плану), за исключением категорий В4 и Д, выделяется дверью с пределом огнестойкости не менее EI 60.	ФЗ-123 п.1 ч.2 ст.1, ч. 1 ст.6, ч.1,3 ст.88. Свод правил (СП) 4..13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.5.6.4.	10.03.2016г.
7.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен в коридоре 1-го этажа (пом. 2Н № ч. пом. 7,31 по ПИБ плану) на путях эвакуации.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.1, ч. 1 ст.6, ст. 134 табл. 28, ч.4 ст.145, ч.7 ст.146, ч.11 ст.13.	10.03.2016г.
8.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен в тамбуре (частично) 1-го этажа (пом. 2Н № ч. пом. 1 по ПИБ плану) на путях эвакуации.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.1, ч. 1 ст.6, ст. 134 табл. 28, ч.4 ст.145, ч.7 ст.146, ч.11 ст.13.	10.03.2016г.
9.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки пола в коридоре (пом. 2Н № ч. пом. 10 по ПИБ плану) на путях эвакуации.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.1, ч. 1 ст.6, ст. 134 табл. 28, ч.4 ст.145, ч.7 ст.146, ч.11 ст.13.	10.03.2016г.
2 этаж			
10.	Помещение (пом. 3Н № ч. пом. 4 по ПИБ плану) кладовой, не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ п.1 ч.2 ст.1; ч. 1 ст.6; ч.3 ст.80. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» табл. А3 п.38.	10.03.2016г.
11.	Руководитель не обеспечил наличие на двери кладовой (пом. 3Н № ч. пом. 4 по ПИБ плану) обозначение категории по взрывопожарной и пожарной	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ) п.20.	10.03.2016г.

	опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».			
12.	Заполнение дверного проема кладовой (пом. 3Н № ч.пом. 4 по ПИБ плану), за исключением категорий В4 и Д, выделяется дверью с пределом огнестойкости не менее EI 60.	ФЗ-123 п.1 ч.2 ст.1, ч. 1 ст.6, ч.1,3 ст.88. Свод правил (СП) 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.5.6.4.	10.03.2016г.	
3 этаж				
13.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен в коридоре 3-го этажа (пом. 4Н № ч.пом. 7 по ПИБ плану) на путях эвакуации.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.1, ч. 1 ст.6, ст. 134 табл. 28, ч.4 ст.145, ч.7 ст.146, ч.11 ст.13.	10.03.2016г.	
14.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки пола в коридоре (пом. 4Н № ч.пом. 7 по ПИБ плану) на путях эвакуации.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.1, ч. 1 ст.6, ст. 134 табл. 28, ч.4 ст.145, ч.7 ст.146, ч.11 ст.13.	10.03.2016г.	
4 этаж				
15.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен в коридоре 4-го этажа (пом. 5Н № ч.пом. 4 по ПИБ плану) на путях эвакуации.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.1, ч. 1 ст.6, ст. 134 табл. 28, ч.4 ст.145, ч.7 ст.146, ч.11 ст.13.	10.03.2016г.	
16.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки пола в коридоре (пом. 5Н № ч.пом. 4 по ПИБ плану) на путях эвакуации.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.1, ч. 1 ст.6, ст. 134 табл. 28, ч.4 ст.145, ч.7 ст.146, ч.11 ст.13.	10.03.2016г.	
Общие мероприятия				
17.	Выход на кровлю с лестничной клетки осуществляется не через противопожарный люк 2-го типа размерами не менее 0,6х0,8м..	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ с изменениями от 10.07.2012г. № 117-ФЗ п.1 ч.2 ст.1; ч. 1 ст.6, СП 4.13130.2013 п.7.7	10.03.2016г.	
18.	Выход с лестничной клетки на чердак осуществляется не через противопожарную дверь 2-го типа.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ с изменениями от 10.07.2012г. № 117-ФЗ п.1 ч.2 ст.1; п.2,ч. 1 ст.6, СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты.	10.03.2016г.	

		Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.7.6		
19.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен в объемах лестничных клеток на путях эвакуации.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.1, ч. 1 ст.6, ст. 134 табл. 28, ч.4 ст.145, ч.7 ст.146, ч.11 ст.13.	10.03.2016г.	
20.	Руководитель не обеспечил проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердака, в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки.	Правила противопожарного режима в РФ (ППР в РФ) п.21	10.03.2016г.	
21.	Не проведено эксплуатационное испытание наружных пожарных лестниц и ограждения на крыше с составлением соответствующего акта испытаний.	ППР в РФ п.24	10.03.2016г.	
22.	Встроенные пожарные шкафы выполнены из горючих материалов, не имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении.	ППР в РФ п.57.	10.03.2016г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008г. №123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а так же иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

В соответствии с пп.2 п.48. Приказа МЧС России от 28.06.2012г. №375 (ред. от 27.12.2013г.) «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности» исполнение комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчётом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация, на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22 июля 2008года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД Невского района
УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
«10» марта 2015 г.



Н.В.Короткова

Предписание для исполнения получил:

 

«10» 03 2015 г.